

**Материалы:** акриловый лак «Элакор-МБ2», однокомпонентный, поставляется в виде концентрата.

#### Назначение.

- Обеспыливание и герметизация ненагруженных и слабонагруженных поверхностей.
- Временное, до 2-3 лет, экономичное обеспыливание промышленных полов, (цеха, склады, гаражи и т.д.).
- Обеспыливание поверхности под паркетом, ламинатом, фальшполами и т.п.

#### Для поверхностей:

- бетон, пескоцемент, мозаичный бетон, брекчия, кирпич, ацеид (шифер);
- натуральный камень (известняк, мрамор, доломит, бут), искусственный камень и т.п.

#### Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности. Пропитанная поверхность - паропроницаемая.

#### 1. Общие требования, рекомендации.

- Влажность основания не более 7мас.%;
- t-ра воздуха и основания от +5°C;
- относительная влажность – не нормируется.
- Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки не менее 5 суток.
- Нанесение: валиками или кистями.
- Держите тару с материалом плотно закрытой.

#### 2. Подготовка Основания.

Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками. Основная задача: открыть поры бетона (основания).

2.2. Удалять пыль пылесосом непосредственно перед нанесением.

#### 3. Подготовка материала к работе.

На 1л Концентрата Элакор-МБ2 добавить 1л воды, перемешать.

#### 4. Нанесение.

Нанести состав МБ2 валиками, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»). При необходимости нанести дополнительный слой Состава МБ2.

Расход на слой 0,15-0,2л/м<sup>2</sup>. Послойная сушка 1-1,5ч.

Расход готового состава Элакор-МБ2 (разбавленного) на 1м<sup>2</sup>

Основание	Расход
Бетон В17.5 (М200)	0,3-0,4л (за 2 слоя)
Бетон В22.5 (М300)	0,2-0,3л (за 1-2 слоя)
Бетон В25 (М350) и более	0,15-0,2л (за 1 слой)
Кирпич	0,15-0,2л (за 1 слой)
Ацеид (шифер)	0,10-0,13л (за 1 слой)
Камень	0,09-0,12л (за 1 слой)

**После нанесения:** через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка.

**5. После работы.** Промыть инструмент водой.

**6. Меры безопасности при работе.**

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь (подошва не нормируется), рукавицы х/б, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании Материала на кожу – промойте это место водой. При попадании материала в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

**7. Акриловый лак Элакор-МБ2.**

Негорючи. Пожаро-, взрывобезопасны.

В составах используются исключительно водные системы.

Не содержат органических растворителей.

21январь12