

Технология устройства цветного покрытия для дерева полиуретановой композицией «Элакор-ПУ»

Материалы: «Элакор-ПУ Грунт», «Элакор-ПУ Эмаль» (однокомпонентные).

Основания: дерево (паркет, доска, фанера), ДСП, ДВП.

1. Общие требования, рекомендации.

- Основание должно быть сухим.
- t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°C выше точки росы;
- t-ра воздуха, поверхности от -20°C; t-ра материала от +10°C;
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей
- Плотнo закрывайте тару с материалом.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!

2. Подготовка основания. Удалить старый лак (краску), масляные и другие загрязнения вручную или с помощью циклёвочной (паркетно-шлифовальной) машины.

3. Подготовка материалов к работе.

Для грунтования используется Грунт.

Для окраски и шпатлевания используется Эмаль. Эмаль тщательно перемешать (ок.5мин) дрелью с миксером.

4. Нанесение.

Не допускать, чтобы материал собирался в лужи.

После отбора материала для покраски, плотно закрывайте тару.

4.1. Грунтование поверхности.

Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт 1 слой, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»). Расход 120..150г/м².

Сушка 4-8, но не более 24ч.

При необходимости (если поднялись древесные волокна) зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.

4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка.

Производится после грунтования. Щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью Эмали и сухих опилок (древесной пыли).

Через 6-10ч зашкурить и обеспылить.

4.3. Окраска поверхности.

Нанести 2-3 слоя цветной Эмали. Расход 110..130г/м² на один слой.

Послойная сушка 4-8ч, но не более 24ч.

После нанесения: через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка.

5. После работы.

Замочите валики (кисти) в самом материале.

6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.

При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.

При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию.

Средства индивидуальной защиты при работе:

- х/б халаты или костюмы
- обувь на кожаной подошве
- рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)
- защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.

В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.

При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.